



## FT100B

### TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI

- Display: LCD a 3½ cifre a cristalli liquidi
- Unità di misura della temperatura: Gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)
- Campo di misura: 32.0 – 42.9 °C (89,6 – 109.2 °F)
- Memorizza le ultime 10 misurazioni eseguite
- Alimentazione a batteria non ricaricabile tipo PC 2032 (1 pezzo)
- La durata della batteria è di circa 2500 utilizzi
- Dimensioni: 105x35x35 mm
- Peso netto: 36 gr
- Segnale acustico: beep per ON-OFF
- Vita del dispositivo: 3 anni
- Completo di custodia in plastica di protezione

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl